






型式：HBLTBBN20


改善前	改善後
	

＜仕様変更の背景＞

本商品を 2 つ組み合わせて使用する際、下記の不具合があったため改良いたします。

- ① 皿ボルト頭が飛び出ているため、カバーパネル使用時に干渉してしまう。
- ② 180 度まで角度調整ができない。

(例) HBLTBBN20

改良内容	改良前	改良後
① 皿ボルトが本体から出っ張らない様に変更		
② 180 度まで角度調整できるように変更		

3. 仕様変更時期

2024 年 9 月 1 日ご注文分より、仕様変更後の商品を出荷させていただきます。