# P. 1 -0388 <規格表>

# 表内の数値変更

#### ■近接センサタイプ(サンクス製)ーセット部品仕様ー

LX型式	Code (□はセンサ個数) *センサは3個まで	シサ(周数)				センサ部 (*数量はセンサ付属1個の場合)		ドグ		¥基準単価 (L≦300)			¥基準単価 (L≧350)		
		GX-F12A	GX-F12B (離れてon)	レール	取付ねじ	センサ取付ねじ		ドグ	ドグ	センサ個数			センサ個数		
			(離れてon)	(1個)	(ピッチ+1個)	(1個)	(1個)	(1個)	取付ねじ	1個	2個	3個	1個	2個	3個
LX30□□−B□	XA	□個	_		SCB3 <mark>-5</mark>	CBSST3—8									
	XB_	_	□個	SENC3□H					皿小ねじ	5,400	8,700	12,000	5,800	9,200	12,500
LX30 -S	XAS	□個	_						M2.6-4(1個)	5,400	8,700	12,000			12,500
LA30	XBS	_	□個												
LX30 C-B	FA.	□個	_									12,600 6,60		10,400	13,800
	FB_	-	□個	SENAT3□H					SCB3-6	5,900	9,200		6,600		
LX30 C-S	FAS	□個	_	SENATS_IT					(2個)	3,300	9,200		0,000		
LA30	FBS _	_	□個												
	XW1	1個	1個	- SENC3□H						_	8,700	_	_	9,200	_
LX30B	XW2	III	2個				LBNR3		皿小ねじ	_	_	12,000	_	_	12,500
	XW3	2個	1個				LDIVITO			_	_		_	_	
	XWS1	1個	1個	SENOS_II					M2.6-4(1個)	_	8,700	_	_	9,200	_
LX30 -S	XWS2	1.10	2個							_	_	12,000	_	_	12,500
	XWS3	2個	1個							_	_	12,000	_	_	12,300
	FW1	1個	1個							_	9,200	_	_	10,400	_
LX30 C-B	FW2	I1回	2個						SCB3-6 (2個)	_	_	12,600	_	_	12 000
	FW3	2個	1個	SENAT3 H						_	_	12,000	_	_	13,800
	FWS1	1個	1個							_	9,200	_	_	10,400	_
LX30 C-S	FWS2	110	2個							_	_	12,600	_	_	13,800
	FWS3	2個	1個							_	_	12,000	_	_	13,800

#### ■フォトセンサタイプ(サンクス製)ーセット部品仕様ー

LX型式	フォトセンサ	センサレール部		センサ部(*数量はセンサ付属1個の場合)				K	゚゙゚゙゙ヷ		¥	基準単位	西	¥基準単価			
		1	取付ねじ (ピッチ+1個)	1.5.44	ブラケット 取付ねじ ナット	センサ 取付ねじ	センサ 取付ワッシャ	ドグ (1個)	ドグ 取付ねじ	code (□は個数)	(L	.~300まで)		(L350以上)		E)	
				センサ ブラケット						*センサは3個まで	t	マンサ個数		センサ個数		牧	
				,,,,,						· cr y looks c	1個	2個	3個	1個	2個	3個	
LX30 -B		SENC3 H SCB3 SCB3	SCB3-5		SCB3-5	1	M2小形丸平		皿小ねじ	SP	4.000	7 400	10,100	5,200 7,900		10,500	
LX30 -S	PM-L24			専用	(2個)	SCB2-6	座金 (2個)	専用	M2.6-4(1個)	SPS	4,800	7,400			7,900		
LX30 C-B	PIVI—L24			- 中川	LBNR3	(2個)	M2スプリング ワッシャ	- サ州	SCB3-6	MP_	E 200	7.900	10.500	5,900	9,100	11,700	
LX30 C-S					(2個)		(2個) (2個) MPS 5,300 7,90	7,900	10,500	3,900	9,100	11,700					


#### ■フォトセンサタイプ(オムロン製)ーセット部品仕様ー

	7			基準単位		¥基準単価					
<u></u>	ドグ 取付ねじ	code (□は個数)	(L	~300ま	で)	(L350以上)					
ン 固)		*センサは3個まで	t	ンサ個数	枚	センサ個数					
			1個	2個	3個	1個	2個	3個			
	m/\tal:	OP									

LX型式	フォトセンサ	レール	取付ねじ	センサ	ブラケット	44.44	センサ	ドグ	ドグ	(□は個数)	(L	~300#	(1)	(L	-350以上	<i>=)</i>
LVAX	1241.629	(1個)	(ピッチエ1個)	ブラケット	取付ねじ	センサ 取付ねじ	取付ワッシャ	(1個)	取付ねじ		t	センサ個数		センサ個数		
		(112)	(C// IIII)	77771	ナット	4017140	44137771	(114)		. ст упопрак	1個	2個	3個	1個	2個	3個
LX30B		OFNOO U			0000 5				皿小ねじ	OP.	4.000	7.000	0.700	5 400	7.000	10.100
LX30 -S		SENC3 H SENAT3 H	_	専用	SCB3 <u></u> 一5 (2個)	SCB3-6	13—6 M3·小形 丸平座 個		M2.6-4(1個)	OPS.	4,600	7,200	9,700	5,100	7,600	10,100
LX30 C-B	EE-SX911-R 1M		SCB3 -5		LBNR3 (2個)	(2個)		7.000	10.000	0.000						
LX30 C-S					(21回)		(=,,,,	(2個) EPS	5,100	7,600	10,200	6,200	8,800	11,400		
		•	•	•	•	•	•			•		•				

センサレール部 センサ部(\*数量はセンサ付属1個の場合)

### <訂正用>



### <訂正用>



## <訂正用>

